




INDIRIZZAMENTO. Dopo la ricezione di un comando di indirizzamento il dispositivo segnala l'attesa della pressione pulsante con un lampeggio SL da ¼s di colore VERDE. L'inizio e la fine della procedura è segnalata con l'accensione per 1s BLU.




RESET DISPOSITIVO. L'avvio della procedura di reset è segnalata da SL con l'accensione per 2s di colore BLU seguito da tre lampeggi da ¼s BLU e uno da ¼s verde.



AGGIORNAMENTO FIRMWARE. Durante la procedura di aggiornamento firmware SL lampeggia per ¼s BLU e ¼s VERDE.




AGGIORNAMENTO MEMORIA DATI. Durante la procedura di aggiornamento memoria dati il led SL lampeggia per ¼s BLU e ¼s ROSSO.




BLOCCO APPLICATIVO MAIN. Un lampeggio SL alternato 2s BLU e 2s ROSSO indica il blocco dell'applicativo principale. Riavviare il dispositivo manualmente.



MANCANZA COMUNICAZIONE – RETE LAN KO. Se SL rimane acceso fisso di colore ROSSO questo indica la mancanza di comunicazione sulla rete LAN. La causa potrebbe essere il cablaggio della connessione allo SWITCH.



MANCANZA COMUNICAZIONE CON MASTER. Quando alcuni moduli MASTER non comunicano con il dispositivo il led SL esegue un lampeggio 1s ROSSO seguito da due lampeggi di ½ BLU.



MANCANZA INTERROGAZIONE CLIENT o SERVER. Quando l'impianto prevede più di un dispositivi di supervisione tra ETH-WEB ed ETH-KTOUCH7 solo uno di questi è il server che comunica con le MASTER. Per segnalare la mancanza di comunicazione verso altri CLIENT (per dispositivo server) o verso il SERVER (per dispositivi CLIENT) il led SL esegue un lampeggio ROSSO di 1s seguito da due lampeggi VERDI da ½s.



MANCANZA INTERROGAZIONE DOMOTICA e CLIENT. Quando ETH-WEB è configurato come server di supervisione la mancanza di interrogazioni da CLIENT e risposte dall'impianto domotico viene segnalato da un lampeggio di SL ROSSO di 1s seguito da un lampeggio BLU da ½s e uno VERDI da ½s.



ANOMALIE PERIFERICHE. SL2 esegue un lampeggio GIALLO costate di 1s se vi sono problemi con la scheda SD o la comunicazione SATA. Nel caso possa essere l'SD contattare il centro assistenza Kblue.

